Informe Servicio Técnico		
Cliente: HENRIQUEZ HNOS	Fecha: 26-08-2024	Contacto: Romeo Silva
Modelo Máquina		
Técnico(s): Pablo Romero, Jaime Bustos	Asunto: Visita técnica correctiva	

Resumen 1: Cliente solicitó asistencia técnica debido a un problema en la regulación de temperatura de la estación de capsulado térmico. Esta temperatura era irregular, muchas veces aumentando y/o disminuyendo en demasía la temperatura, lo cual estaba generando un capsulado deficiente y con muchas mermas.
Se procedió a la revisión de la conexión de la sonda de temperatura al colector, y se pudo apreciar daños en el cable de conexión del colector, por lo que, se reemplaza la conexión de la sonda al otro cable de comunicación de la sonda, ya que el colector cuenta con cables disponibles para poder hacer este cambio.
Al realizar este cambio, la temperatura se estabilizó, mostrando en la pantalla del equipo la temperatura de manera correcta, y manteniendo unos márgenes correspondientes al control de temperatura de la estación (+/- 20º).
También se pudo apreciar un defecto en cilindro superior de estación, el cual al descender los cabezales presenta una resistencia, lo que no permite fluidez en el movimiento. Se recomienda el reemplazo de este.
A petición del cliente tambien se requiere cotizar el grupo de electroválvulas del distribuidor de cápsulas y la base de éstas.

El horario de trabajo durante esta visita fue desde 13:30 a 17:30.

Fotos

Warning/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin