



Informe Servicio Técnico		
Cliente: VIÑA LOS REYES	Fecha: 28-10-2024	Contacto: JUAN CARLOS ALVARADO
Modelo Máquina		
Técnico(s): PABLO ROMERO; JAIME BUSTOS	Asunto: INSTALACION EJES DE SOPORTE DE MOTOR	

Resumen 1: El cliente solicitó asistencia técnica para la instalación de ejes de soporte del motor de giro del sinfín. Estos ejes se habían dañado debido a movimientos anómalos, lo que generaba un desalineamiento en el motor e impedía que el sensor de presencia detectara correctamente la leva de "cero ejes", afectando el proceso de capsulado.

Se procedió al desarme del motor para llevar a cabo la instalación de los nuevos ejes y el reemplazo de los prisioneros de soporte correspondientes. Este proceso se realizó sin mayores dificultades.

Al concluir la instalación, se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento, las cuales se realizaron sin inconvenientes, permitiendo que todos los procesos se desarrollaran de manera fluida.


Finalmente, el cliente reanudó la producción de forma normal.

Fotos

Warning


/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

image not found or type unknown



Warning


/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Warning: file_get_contents(uploads/671fbe8d625e3.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

