Informe Servicio Técnico		
Cliente: Importaciones Salas Limitada	Fecha: 12-11-2024	Contacto: Sandra Gomez
Modelo Máquina Selladora Pearson 3500 Serie SK2026 Año 2021		
Técnico(s): Pablo Romero	Asunto: Instalación sensor fibra optica	

Resumen 1: Se instala sensor fibra óptica presencia de taca inferior de botellas , esto debido a la solicitud de prueba en otro equipo similar al del cliente, este es cableado y posicionado en soporte regulable bajo el rodillo central de etiquetado como es su posición de origen. Asi como y también se realiza el ajuste de botella cónica indicada por el cliente obteniendo un margen de inclinación de 1 mm todos los pasos de ajuste son indicados al operador para proceder en futuras regulaciones de este tipo de botellas.

Fotos

Warning
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Image not found or type unknown

Warning
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Warning: file_get_contents(uploads/6733811b56488.png): Failed to open stream: No such file or directory in **/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php** on line **646**

Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico