



Informe Servicio Técnico

Cliente: Distribuidora FullStock Logistics	Fecha: 05-11-2024	Contacto: JUAN SALVO
Modelo Máquina		
Técnico(s): RENE RODRIGUEZ	Asunto: ASISTENCIA TECNICA	

Resumen 1: Se realiza visita a petición del cliente para estar presente en la producción de hoy. Por tener un vino premium.

Se comienza con la producción partiendo a las 10 hasta las 14 hrs.

En el proceso de producción me percate que el regulador de presión del inyector de gas está trabajando sobre los valores recomendados.

Esto ocasionado por un golpe, perdió su calibración.

Ahora está trabajando en 2,5 bar debiendo trabajar en 0,8 bar.

Pero en ese valor que indica después de un posible golpe el inyector está realizando su trabajo en forma adecuada.

Todas las botellas están con el mismo nivel.

Una vez estando en régimen de producción, hay varias botellas que salen con poco vino.

Esto lo está ocasionando un exceso de vino en el depósito de este.

Lo que mantiene las válvulas tapadas en su parte superior, no dejando salir el oxígeno de la botella para entrar el vino.

Una vez regulado el flotador para mantener el vino sobre la mitad de visor.

Se continúa con la producción.

Se pasaron 7742 botellas con un vino ECRAL CARMENERE en la primera partida de la máquina.

En la segunda partida, se cambia formato, se regulan alturas en todas sus estaciones, para llenar botella 750 con vino PITMT MEZCLA TINTO (premium).

En el proceso de la producción se soltó la punta y la esfera de 6 mm de inyector de gas (nivelador).

Se recuperan las piezas de adentro de una botella y se monta la punta con un poco de pegamento en su hilo.

Se comienza con la producción nuevamente.

Se pasaron 7861 botellas y la máquina funciona bien.


Algunas botellas salen bajas, por lo que se recomienda cambio de kit en las 16 válvulas.

Horario de Trabajo

9.25 a la 19 hrs

Fotos

Warning: file_get_contents/uploads/672a9485ae36f.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin