



Informe Servicio Técnico

Cliente: HENRIQUEZ HNOS	Fecha: 27-08-2024	Contacto: Romeo Silva/Reginaldo Galvez
Modelo Máquina		
Técnico(s): Rene Rodriguez/Pablo Romero	Asunto: Reparación RINSER Monoblock 2503	

Resumen 1: Cliente solicita asistencia técnica debido a un defecto de bloqueo en grupo pinza, esto debido al desgaste mecánico de los siguientes componentes : buje inferior y superior /centrador porta rodamiento central/ tubo y buje porta flange grupo pinza/ chaveta columna central y leva abertura pinza.

Para la ejecución de este trabajo se procede al desarme total de esta estación reemplazando los repuestos ya mencionados y otros tales como rodamiento 6020/6205 de timón regulación de alturas/ 2 ruedas bronce para cremallera.

Posterior a esto se procede al armado general y total de esta estación para posteriormente realizar pruebas en vacío sin presentar problemas, cliente nos indica que realizara una prueba con botellas y producto en el turno de noche , por tanto quedaremos atento a esta información.

Horario de trabajo:


Hora inicio: 11:30 am

Hora Termino 19:00 pm

Fotos

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. S. P.' or similar, with a large, sweeping flourish at the end.

Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

The logo for 'Skrin' in a bold, orange, rounded font. The 'S' is stylized with a thick, blocky design.