



Informe Servicio Técnico

Cliente: VITIVINICOLA PEREZ CRUZ LTDA.	Fecha: 30-09-2024	Contacto: Diego Palma/Sebastian Palma
Modelo Máquina		
Técnico(s): Pablo Romero	Asunto: Levantamiento Monoblock	

Resumen 1: Se realiza visita técnico comercial para evaluación de funcionamiento y repuestos mantenimiento anual de este equipo lo cual será analizado en los siguientes puntos:

Considerar Monoblock 10 grupo pinza, mono fase(inyección solo agua)/ 10 válvula llenado/cabezal corcho/cabezal tapa rosca.

Transmisión: Rodamientos estrellas y sin fin para rinser, desaireación, llenadora, tratadora corcho y tapadora rosca. Así como también los rodamientos de engranajes intermedios, ra,


Rinser: Rodamiento central superior, sello eje superior, resorte pinza, rueda apertura pinza, buje soporte pinza, resorte soporte pinza, o ring vasos inyección, rueda cremallera y vaso.

Desaireación: rodamiento eje inferior, resorte eje, buje.

Fotos

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Resumen 2: Llenadora: Sellos superior tapa depósito, empaquetaduras depósito, kit oring válvula llenado, rodamiento inferior eje ingreso producto, sellos tubo ingreso producto.

Tapadora corcho: Rodamientos estrella, rodamiento alza botella, tapa alza botella, resortes alza botella.


Tapadora Rosca: Rodamientos estrellas, rodamiento y reten columna central.

Bomba Vacío : aceite ISO 100 filtro aire.

Fotos

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php264



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php264




Resumen 3: Repuestos analizados en conjunto con el cliente:

Bujes ejes válvula llenado mas ejes , ejes superior alza botella (4) , juego mordazas, excéntrico, rueda apertura , mordazas pareja pinza,

Fotos

Warning: file_get_contents(uploads/66fb056b93f1f.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin