



Informe Servicio Técnico		
Cliente: VIÑA EL ROSAL S.A.	Fecha: 30-09-2024	Contacto:
Modelo Máquina		
Técnico(s):	Asunto: PROBLEMA DE LLENADO EN LAS VALVULAS Y ALZA BOTELLA	

Resumen 1: Se desarmen las válvulas y se cambian 12 kit de o ring , que pidió el cliente.

Se cambia 1 tubo bajada vino y 1 varilla chueca , proporcionada por el cliente.

En las pruebas hay una válvula que gotea vino y se recomienda cambiarla , cotizar 1 tubos y 1 bajadas de vino.

El alza botella se regula su altura , para dejarlo en linea con la base .
Se recomienda cambio de la base y los pernos por presentar deformación en la parte superior.

Rinser

Cambio 12 kit de o ring , falta 6 mallas de filtro y hay 3 cuerpos de vaso que están soldados .

En las pruebas de funcionamiento del Rinser lava con sus 12 inyectores de agua .

Las válvulas de llenado mantienen nivel .


Alza botella sin problemas .

COTIZAR:

1 210-410 VARILLA
1 210-210 BAJADA VINO
1 4140-41010 TAPA ALZA BOTELLA
3 4140-41500 PERNO M5X25 INOX
6 110-3205 MALLA FILTRO
3 110-3201 TUBO DESCARGA
3 110-300 CUERPO TUBO

Fotos

Warning: file_get_contents(uploads/66fbef51dc21a.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin