



Informe Servicio Técnico

Cliente: VIÑA ALMAVIVA	Fecha: 04-10-2024	Contacto: Luis salas
Modelo Máquina 2330D SERIE VA5030 AÑO 1997		
Técnico(s): Jaime Bustos	Asunto: Levantamiento de repuestos para mantención	


Resumen 1: Para la próxima mantención es necesario considerar los siguientes repuestos:

Para los cabezales de alisado(8) es necesario el reemplazo del par de rodamientos, sus 4 elásticos, rulinos de goma, perno, golillas de bronce y golillas inox. En el eje central es necesario considerar los rodamientos, y correa de transmisión de movimiento de cabelzales (PJ1854).

Para la transmisión: Rodamientos, bujes y juntas elásticas para estrellas y sin fin. Aceite para motrreductor, y retén del mismo. Correa de motor principal (PJ888/350). Guía de soporte del cuore.

Fotos

Warning: file_get_contents(uploads/670009643fe66.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

