



Informe Servicio Técnico

Cliente: VIÑA LOS REYES

Fecha: 28-10-2024

Contacto: JUAN CARLOS ALVARADO

Modelo Máquina RETAX OM FV 2-2 SERIE 046 2008

Técnico(s): PABLO ROMERO; JAIME BUSTOS

Asunto: ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA

Resumen 1: El cliente solicitó asistencia técnica para el arranque y la posterior puesta en marcha de un equipo capsulador nuevo. Debido a que las instalaciones no estaban completamente preparadas para alinear el equipo con la llenadora y la etiquetadora, se procedió a realizar el arranque de la máquina fuera de su posición final. Se energizó el equipo y se proporcionó aire comprimido para llevar a cabo pruebas de funcionamiento, seguidas de una capacitación para los operarios.

Durante las pruebas, se identificaron inconvenientes en la disposición de la cápsula en la botella. En varias ocasiones, las cápsulas se atascaban, impidiendo su paso, y se observaron casos en los que se introducían de 2 a 3 cápsulas en una sola botella. Se realizaron ajustes en el distribuidor, regulando alturas y distancias. Sin embargo, se determinó que las cápsulas suministradas por el proveedor llegaban demasiado juntas, lo que provocaba que se pegaran entre sí. Además, el material de las cápsulas resultó ser muy endeble, dificultando el flujo adecuado a través del distribuidor. Como solución provisional, se optó por la disposición manual de las cápsulas en las botellas.


La estación de cabezales para la compresión de cápsulas en las botellas funcionó correctamente, sin presentar inconvenientes.

Es importante destacar que las condiciones de energía de la planta son muy inestables. Se observaron conexiones deficientes y una falta de correcta puesta a tierra, estando esta última energizada, lo que puede ocasionar daños en los componentes eléctricos y electrónicos del equipo. Por lo tanto, se recomienda realizar mejoras urgentes en los circuitos de alimentación de las máquinas.

Fotos

Warning


/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Warning: file_get_contents(uploads/671fbb014129e.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

