



Informe Servicio Técnico

Cliente: VIÑA MORANDE

Fecha: 29-10-2024

Contacto: Marcelo Bravo

Modelo Máquina Paletizadora SERIE F1850GR2 AÑO 2014

Técnico(s): Rene Rodriguez

Asunto: Contaminacion Distribuidor Deposito de Vino Llenad

Resumen 1: Al revizar , efectivamente hay contaminacion en el distribuidor parte superior.

Al sacar las conecciones de aire y gas , una de las canerias tiene presencia de aceite..
El cual pertenece a la cañeria superior mas cercana al teflon por donde se aprecia el exceso de aceite.

Se desarma el distribuidor para realizar la limpieza.

Se debe cambiar

2 Teflon 30012-46650 presenta desgaste

4 Oring 114

8 lubroring -GRNLBR6072117211

2 LUBRI -GRNLBR303804

1 filtro aceite

Ahora se limpia todo alcohol y se vuelve a montar.

Tambien se cambia el valor de 70 a 15 la lubricacion de los cilindros

Se realiza el lavado completo del circuito de ingreso de vino, incluyendo valvulas con acido desincrustante.y descarga de agua al piso.

En las pruebas con botellas todavia quedan particulas negras en el agua.

Se definen otros lavados con alcalino 1.2% en varias etapas para seguir con la limpieza.

Desde la tineta de preparacion del alcalino, pasando por la bomba y llegando por cañeria se descarta algun tipo de impureza.

Se realizan las nuevas pruebas despues del segundo lavado a las botellas con agua y se utilizan filtros de papel y todos sale cero particula.


La maquina queda operativa y pueden continuar con la produccion.

Se requiere cotizar los repuestos mencionados arriba.

Las pruebas fueron realizadas en conjunto con el operador y don Juan Bañados

Fotos

Warning: file_get_contents(uploads/67215fcaaae22.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin