



Informe Servicio Técnico

Cliente: HENRIQUEZ HNOS	Fecha: 14-11-2024	Contacto: Romeo Silva
Modelo Máquina		
Técnico(s): Jaime Bustos	Asunto: Sonda de nivel de depósito de vino	

Resumen 1: El cliente solicitó asistencia técnica para resolver un mal funcionamiento en la sonda de nivel del depósito de vino, que no detenía la bomba al alcanzarse el nivel máximo de llenado, lo que ocasionaba el riesgo de rebalse si no se intervenía manualmente.

El procedimiento inició con el reemplazo del relé Schneider modelo RE17RMMWS, suministrado por Embochile. Posteriormente, se procedió a la carga de los parámetros necesarios en el dispositivo de control de la sonda (VEGAMET 381), conforme a las indicaciones proporcionadas por GAI. A continuación, se llevó a cabo la calibración de la sonda en la parte superior del depósito.

Durante el proceso de instalación del dispositivo para la calibración de la sonda, se detectó que este no encendía. Tras una revisión exhaustiva del cableado, se identificó un error al intentar encender la bomba, con el código de fallo E015, lo que indicaba un problema en el cableado. En consecuencia, se dejó pendiente la revisión completa del circuito de cableado de la sonda, la cual se llevará a cabo durante la semana del 18/11.

De manera preventiva, se reinstaló el relé antiguo para evitar posibles fallas en el nuevo relé. El nuevo relé quedará bajo la supervisión del jefe de mantención de la bodega para su seguro almacenaje.


Horas de trabajo empleadas:

14/11: 12:00 - 18:00 = 6 hrs

Fotos


Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221




Warning

/home/ladoecom/reporteria/formul



Warning
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Warning: file_get_contents(uploads/6736636b96500.png): Failed to open stream: No such file or directory in
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin