



Informe Servicio Técnico

Cliente: ODFJELL VINEYARDS S.A.	Fecha: 04-12-2024	Contacto: Katherine Oliva
Modelo Máquina		
Técnico(s): Jaime Bustos; Rene Rodriguez	Asunto: Filtración de agua de rinser	

Resumen 1: El cliente solicitó asistencia técnica para el reemplazo de un sello del distribuidor de agua debido a una filtración en la estación rinser, la cual estaba afectando la parte inferior de la máquina y provocando la oxidación de componentes.

Antes de proceder con el desarme, se vertió agua sobre la base de la máquina para comprobar la filtración, la cual también se detectó proveniente del flange de sujeción de las levas de aire/agua.

Se procedió al desarme de la estación para acceder al distribuidor de agua, confirmando que la filtración provenía del flange mencionado. Además, el sello LRP0000DN210 presentó filtración, por lo que se reemplazó por uno nuevo. Se realizó una limpieza del distribuidor de agua, se aplicó lubricación y se selló el flange con silicona.

Tras el reensamblaje de la estación, se volvió a inundar la base de la máquina con agua para verificar el estado de la filtración, la cual había desaparecido por completo.

Se realizaron pruebas de funcionamiento junto con el operador, sin que se presentaran inconvenientes ni filtraciones.

Observaciones adicionales: Durante el desarme, se detectó un desgaste considerable en la camisa de distribución de agua, por lo que se recomienda el reemplazo del conjunto en la próxima mantención. Los códigos del conjunto son los siguientes:

12116-41280: 1 unidad


-OR-000003250: 5 unidades

-LRC006312/75: 7 unidades

Fotos

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221




Resumen 2: Horas de trabajo empleadas:

Martes 3/12/2024: 9:30 - 17:30 = 16 hrs

Miercoles 4/12/2024 9:30 - 11:00 = 3 hrs

Fotos

Warning: file_get_contents(uploads/67507106cbc56.png): Failed to open stream: No such file or directory in
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

skrin