



Informe Servicio Técnico

Cliente: Fabrica de Envases PORTA SPA

Fecha: 05-12-2024

Contacto: JULIO FUENTES

Modelo Máquina Molinillo Papa GT 220 serie Vi002346003 año 2022

Técnico(s): Vladimir Pasten

Asunto: FALLA DEMANDA CICLO RESTORE

Resumen 1: AL EVALUAR LA FALLA , LA MAQUINA NO PUEDE SALIR DE LA FALLA RESTORE. SE RESETEA Y CONTINUA EN FALLA.

SE REALIZA ASISTENCIA TECNICA REMOTA DESDE GAI ITALIA PARA ANALIZAR FALLA.

VERIFICACION QUE TODOS LOS SENSORES DE PRESION ESTEN EN CERO.

CHEQUEAR TRANSDUCTOR DE PRESION S320

SE DESACTIVO EL AJUSTE AUTOMATICO PARA RESTABLECER FALLA

SE VUELVE A CONECTAR EN AUTOMATICO

PUEDE QUE UNO DE LOS SENSORES ESTE COMENZANDO A PRESENTAR UNA FALLA ESPORADICA , SE SUGIERE MANTENER UNO EN STOCK .

SE COMIENZA CON ELIMINAR LAS FALLAS DE LA PANTALLA RESETEANDO EL SISTEMA.

SE REALIZA EL RESTORE PARA POSESIONAR LA MAQUINA.

LA MAQUINA ESTA RESPONDIENDO A LOS AVANCES DE PROCESO DE FORMATO DE RECETA.

AHORA SE ESTABLECE RECETA LATA 310ML 10.5 OZ SLEEK.

LA MAQUINA QUEDA AJUSTADA A LA RECETA REQUERIDA.

SE COMIENZA CON LA PREPARACION DEL PRODUCTO PARA DAR INICIO A LA PRODUCCION.

SE COMIENZA CON LA PRODUCCION A LAS 15.15 HRS.

LA MAQUINA QUEDA FUNCIONANDO Y NO PRESENTA NINGUN PROBLEMA.

Fotos



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, connected strokes.

Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin