



Informe Servicio Técnico

Cliente: ANTAWARA SPA	Fecha: 30-08-2024	Contacto: Carlos Cabello
Modelo Máquina		
Técnico(s): Pablo Romero	Asunto: Reparación etiquetadora 6060	

Resumen 1: Cliente solicita soporte técnico para reparación de etiquetadora por defecto de comunicación can Open, esto es evaluado realizando las siguientes acciones:

- 1- medion de voltajes de alimentación desde hacia PLC
- 2- medicion de voltajes entre puntos neutro /tierra
- 3- revisión de conexión cables de comunicación PLC/TARJETA ELECTRONICA DE COMUNICACION WRBIG-100

Una vez efectuado estos controles se detecta el defecto entre cable de comunicación y tarjeta WRBIG-100 por tanto se remplaza cable mencionado, cabe destacar que tambien puede existir un defecto en la tarjeta mencionada por tanto quedara en observación el funcionamiento de este equipo, a su vez se realizara cotización de estos componentes.

Se realizan pruebas de funcionamiento de etiquetado sin presentar problemas, queda equipo en observación de funcionamiento.

Cliente solicita levantamiento de estaciones de etiquetado para mantención general.


Horas de trabajo:


Hora inicio: 8.30 am

Hora termino: 11:00 am

Fotos

Warning/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221





Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin