Informe Servicio Técnico		
Cliente: VIÑA VENTISQUERO	Fecha: 22-08-2024	Contacto: 999924125
Modelo Máquina PALETIZADORA GR335 - V2 2018		
Técnico(s): Pablo Romero, Jaime Bustos	Asunto: Levantamiento	

Resumen 1: Se realiza levantamiento para posterior cotización de repuestos a considerar en mantención general.
El equipo según sus propias estadísticas cuenta con 6900 horas trabajadas.
En conjunto al cliente, se solicita cotizar los siguientes repuestos:
- Motor eléctrico principal de estación de desaireación.
- Motorreductores
- Válvula neumática de ingreso de vino
- Juego de mordazas
- Cono de centrado tapadora
- Bases de tapadora rosca y corchadora

En este levantamiento se consideraron para reemplazo los siguientes repuestos en cada estación:

- TRANSMISION MECANICA, SINFIN Y ESTRELLAS: Rodamientos, bujes, sellos
- RINSER: Rodamientos, bujes, ruedas, resortes, sellos, mangueras, tubos, y mecanismos de accionamiento de la inyección de aire y agua.
- DESAIREACIÓN: Bujes resortes, empaquetaduras y sellos.
- LLENADORA: Kit de o ring para válvulas de llenado, rodamiento y sellos
- INYECTOR DE GAS: Resortes, o rings, sellos, varillas de retorno de vino.
- TAPADO ROSCA: Rodamientos, sellos, bujes, retenes y cabezal.

Fotos

Warning/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Image not found or type u

Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico