



Informe Servicio Técnico

Cliente: VIÑA VENTISQUERO

Fecha: 22-08-2024

Contacto: 999924125

Modelo Máquina PALETIZADORA GR335 - V2 2018

Técnico(s): Pablo Romero, Jaime Bustos

Asunto: Levantamiento

Resumen 1: Se realiza levantamiento para posterior cotización de repuestos a considerar en mantención general.

El equipo según sus propias estadísticas cuenta con 6900 horas trabajadas.


En conjunto al cliente, se solicita cotizar los siguientes repuestos:

- Motor eléctrico principal de estación de desaireación.
- Motorreductores
- Válvula neumática de ingreso de vino
- Juego de mordazas
- Cono de centrado tapadora
- Bases de tapadora rosca y corchadora

En este levantamiento se consideraron para reemplazo los siguientes repuestos en cada estación:

- TRANSMISION MECANICA, SINFIN Y ESTRELLAS: Rodamientos, bujes, sellos
- RINSER: Rodamientos, bujes, ruedas, resortes, sellos, mangueras, tubos, y mecanismos de accionamiento de la inyección de aire y agua.
- DESAIREACIÓN: Bujes resortes, empaquetaduras y sellos.
- LLENADORA: Kit de o ring para válvulas de llenado, rodamiento y sellos
- INYECTOR DE GAS: Resortes, o rings, sellos, varillas de retorno de vino.
- TAPADO ROSCA: Rodamientos, sellos, bujes, retenes y cabezal.

Fotos

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a diagonal crossbar.

Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

The logo for 'Skrin' in a bold, orange, rounded font. The 'S' is stylized with a thick, rounded shape.