



Informe Servicio Técnico

Cliente: VIÑA MORANDE

Fecha: 23-09-2024

Contacto: Fernando Hernandez

Modelo Máquina Paletizadora SERIE F1850GR2 AÑO 2014

Técnico(s): Pablo Romero; Jaime Bustos

Asunto: Cambio de sellos rinser

Resumen 1: Cliente solicitó asistencia técnica para el reemplazo de los sellos del distribuidor de aire y agua en la estación del rinser, debido a filtración por el desgaste en el eje distribuidor de esta zona, diagnosticado en visitas anteriores.

Se procedió al desarme del distribuidor de aire y agua, reemplazando los sellos sin mayores inconvenientes, y habiendo armado se procedió a las pruebas de funcionamiento, en las cuales no se aprecia filtración de agua.

Al momento de realizar las pruebas, también se apreció que algunos vasos no estaban realizando la inyección de agua y aire, por lo que se procedió al ajuste de las pinzas para regular el accionamiento de los vasos, y se pudo visualizar un desgaste en los engranajes de las pinzas, para lo cual se recomienda el reemplazo.


Se realizaron pruebas nuevamente, comprobando que en todas las pinzas se realice correctamente el lavado.

Horario de trabajo en la planta 9:45 a 16:00

Fotos

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

