



Informe Servicio Técnico

Cliente: VITIVINICOLA PEREZ CRUZ LTDA.	Fecha: 30-09-2024	Contacto: Diego Palma/Sebastian Palma
Modelo Máquina		
Técnico(s): Pablo Romero	Asunto: Levantamiento Monoblock lav-cap-etiquetado	

Resumen 1: Se realiza visita técnica comercial para evaluación de funcionamiento y repuestos para programación de mantenimiento anual, la que considera los siguientes puntos:

Considerar las siguientes características de este equipo: estación lavado con 2 base y tuipa, doble escobilla/3 tulipa de secado, dos sopladores intencion aire caliente mas uno aire frio /Estación distribuidor cápsulas/4 cabezal alisado/3 estaciones etiquetado 2 H 190 1 H 110


Estación Lavado: Rodamiento estrella, rodamiento sin fin, base goma ranurada, tulipas plástica.

Estación secado: Rodamientos estrella, base goma ranurada, tulipas plásticas, plumilla y resorte plumilla

Fotos

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221


Resumen 2: Distribuidor de Capsulas: esponjas presiona capsulas.

Cabezal alisado: Anillos gomas, golilla bronce, rulinos, perno, golilla de bloqueo, rodamientos estrella entrada y salida.


Etiquetado: correa transmisión motor paso a paso.

Fotos

Warning/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php264



Warning: file_get_contents(uploads/66fb0b2c6595b.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin