



Informe Servicio Técnico

Cliente: VIÑA REQUINGUA	Fecha: 02-10-2024	Contacto: Renzo Olave
Modelo Máquina		
Técnico(s): Pablo Romero	Asunto: Levantamiento Monoblock	

Resumen 1: Se realiza visita técnico comercial para evaluación de repuestos mantenimiento anual, considerar las siguientes características para este equipo :

- Estación Rinser: 12 grupo pinza (solo inyección agua)
- Estacion Desaireación : mono fase (solo inyeccion gas)
- Estación Llenadora: 16 válvulas llenado.
- Estación Tapadora Corcho


Estación Rinser : Rodamiento central, sellos y oring camisa distribución, sellos tubo ingreso agua, resorte mordazas, rueda apertura mordazas, rueda y resorte tulipas, rueda cremallera.

Estación Desaireación : oring cánula inyección, resorte central, rueda eje, bujes y rueda guia.

Fotos

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221


Resumen 2: Estación Llenado: Kit oring válvula llenado, empaquetaduras deposito, base inox entrada y salida botella, sello tubo ingreso vino.

Estación Tapado Corcho: Electroválvula vacío, micro switch activación vacío, vaso pulmón, conectores vaso, vacuometro , lleve conexión vacuometro, filtro micro poroso, base inox posa botella, mantención general alza botella tapadora, engranaje superior estrella tapado, grupo completo engranaje transmisión llenadora ta?adora(realizar modificación de buje inox guia perno sujeción engranaje para suplir el desgaste en base del Monoblock) , mantención general inyector gas(nivelador antiguo).

Fotos

Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php264




Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php264



Warning: file_get_contents(uploads/66fd7fa49fade.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin