Informe Servicio Técnico		
Cliente: VIÑA LOS REYES	Fecha: 28-10-2024	Contacto: JUAN CARLOS ALVARADO
Modelo Máquina		
Técnico(s): PABLO ROMERO; JAIME BUSTOS	Asunto: Arranque de maquina para producción	

Resumen 1: El cliente solicitó asistencia técnica para el reemplazo del tubo de bajada de vino y la varilla central de la válvula de llenado, los cuales presentaban filtraciones diagnosticadas durante una visita anterior.

Se procedió al desarme de la válvula afectada, realizando el reemplazo de los componentes mencionados. Asimismo, se ajustó la apertura de otra válvula, ya que esta no permitía el llenado completo de la botella durante el giro de la estación.

Durante el desarme, se constató una acumulación significativa de suciedad en el estanque y la válvula, atribuida a la falta de uso de la máquina. Se llevó a cabo una limpieza exhaustiva utilizando soda cáustica, seguida de un tratamiento con ácido peracético y un posterior enjuague con agua, para garantizar que la máquina estuviera en condiciones adecuadas para la producción.

Además, se impartió una capacitación a los operarios sobre el funcionamiento de la máquina, así como sobre los cuidados necesarios y los procedimientos para la limpieza al finalizar la producción, así como para las limpiezas profundas.

Finalmente, se realizó una producción con la máquina, la cual funcionó de manera óptima.

Fotos

Warning
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Image not found or type unknown

Warning
/home/ladoecom/
reporteria/formula

Warning
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

	Warning **/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221**
	Warning **/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221**
	Warning **/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221**

Warning: file_get_contents(uploads/671faeaa351a8.png): Failed to open stream: No such file or directory in **/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php** on line **646**



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico