



Informe Servicio Técnico		
Cliente: VIÑA LOS REYES	Fecha: 28-10-2024	Contacto: JUAN CARLOS ALVARADO
Modelo Máquina BOZOLADORA OMBF CAVEA2800 SERIE 0466A23 AÑO 2023		
Técnico(s): PABLO ROMERO; JAIME BUSTOS	Asunto: ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	

Resumen 1: El cliente solicitó asistencia técnica para el arranque y la posterior puesta en marcha de una nueva máquina bozoladora. Debido a que las instalaciones no estaban completamente preparadas para alinear el equipo con la llenadora y la etiquetadora, se realizó el arranque de la máquina fuera de su posición final.

En primer lugar, se llevó a cabo la instalación del almacén y distribuidor de bozales en la parte superior de la máquina, así como la instalación de los sensores de ingreso y acumulación de botellas en la salida del equipo.


Posteriormente, se energizó el sistema para realizar pruebas de funcionamiento, durante las cuales se efectuaron los ajustes necesarios en altura y el posicionamiento del sensor de detección de botellas. Se realizaron pruebas iniciales utilizando una sola botella, verificando que el equipo operara correctamente.

Es importante destacar que, al igual que en el caso de la capsuladora, las condiciones de energía de la planta son muy inestables. Se observaron conexiones deficientes y una incorrecta puesta a tierra, la cual se encontraba energizada. Estas condiciones pueden provocar daños en los componentes eléctricos y electrónicos del equipo. Por lo tanto, se recomienda llevar a cabo mejoras urgentes en los circuitos de alimentación de las máquinas.

Fotos

Warning


/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221



Warning

/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221





Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin