| Informe Servicio Técnico | | |
|---|---|---|
| Cliente: VIÑA LOS REYES | Fecha: 28-10-2024 | Contacto: JUAN CARLOS ALVARADO |
| Modelo Máquina | | |
| Técnico(s): PABLO ROMERO; JAIME BUSTOS | Asunto: HORAS DE TRABAJO EMPLEADAS EN TODOS LOS TRABAJOS | |

Resumen 1: - Martes 15/10: 06:00 - 20:00 = 28 horas
- Miércoles 16/10: 07:30 - 22:00 = 29 horas
- Jueves 17/10: 07:30 - 03:00 = 39 horas
- Viernes 18/10: 07:30 - 22:00 = 29 horas
- Sábado 19/10: 07:30 - 20:00 = 25 horas
- Domingo 20/10: 08:30 - 22:00 = 27 horas
- Lunes 21/10: 08:30 - 20:30 = 24 horas

Total de horas: 201 horas

## Fotos

**Warning**: file_get_contents(uploads/671fc77a89a7a.png): Failed to open stream: No such file or directory in **/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php** on line **646**

Image not found or type unknown

Firma Cliente

**Saluda atentamente**

**Equipo de Servicio Técnico**