



Informe Servicio Técnico

Cliente: HENRIQUEZ HNOS

Fecha: 29-10-2024

Contacto: Romeo Silva

Modelo Máquina

Técnico(s): Rene Rodriguez

Asunto: Levantamiento

Resumen 1: DISTRIBUIDOR DE CAPSULAS

Cambiar oring corda, esponjas pistones compresion capsulas.

Cambio regular de grados para las capsulas, los pernos estan rodados, se sueltan y pierde el ajuste de sincronizacion.

CABEZAL TERMICO

Cambio loza termica, kir oring de los tres pistones superiores.

Cambio piston superior elevacion conjunto de estacion, baja en forma dispareja, movimientos vibratorios.

En el alza botellas, rueda, golilla,

Cambio rodamiento superior.

CABEZAL ALIZADOR

Cambio anillo elasticos negros, golillas, pernos, rulinos

Cambio rodamiento superior y correa.

En alza botella, cambio base, perno, ruedas y golilla,

ESTACION ETIQUETADO

Cambio esponjas, resortes, correas, frenos, rodamientos para todos los tensores de papel y rodillo de goma.

ESTACION CONTRA ETIQUETA

Cambio esponjas, resortes, correas, frenos, rodamientos para todos los tensores de papel y rodillo de goma.

ESTACION COLLERIN

Cambio esponjas, resortes, correas, frenos, rodamientos para todos los tensores de papel


Cambio de las bases de goma de los platos giratorios, tulipas, oring, esfera y golilla.

TRASMISION

Conjunto de rodamientos.bujes anillo elastico y orign.

Fotos

Warning: file_get_contents(uploads/6720ed3daa538.png): Failed to open stream: No such file or directory in /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php on line 646



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico

Skrin